

**Fecha: 04 – Junio - 2018**

## **DESMONTAJE, MANTENIMIENTO REFACCIÓN, E INSTALACIÓN DE ROMPE VELOCIDADES PARA EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ZARUMA**

### **COLOCACIÓN Y REGENERACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA CIUDAD DE ZARUMA.**

Las autoridades de EMOVTZA-EP, disponen la inspección técnica para que verifiquen el estado de los reductores de velocidad en las diferentes calles de la ciudad de Zaruma, con la evaluación de encontrarse en pésimo estado, procediendo a la regeneración con personal contratado.

Interviene un contratista para la obra de reinstalación de los reductores de velocidad, y un funcionario de EMOVTZA-EP realiza la inspección de entrega recepción de obra.

Verificando la Cantidad de: 99 Unidades de color amarillo y negro, y los Tramos Instalados: 99m.lin. que se ensamblaron en 15 tramos o lugares, confirmando el trabajo de entrega de obra, desmontaje, mantenimiento refacción, e instalación de rompe- velocidades-para el casco urbano de la ciudad de Zaruma.

#### **CALLES Y LUGARES DONDE SE INSTALARÓN**

- *Calle El Oro (2) Frente a Escuela Centro Escolar.*
- *Calle Honorato Márquez (2) Frente a Colegio 26 de Noviembre.*
- *Calle El Sexmo – Damián Meneses (3) frente a Escuela Gabriela Mistral y frente a EMOVTZA.*
- *Calle Reinaldo Espinoza (1) frente a cancha de uso múltiple.*
- *Calle Luis A. Crespo (2).*
- *Isidro Ayora (3), frente a IESS.*
- *Calle Atahualpa (1, frente a Centro Escolar*
- *Calle Plaza de la Independencia (1), frente a Edificio Cuerpo de Bomberos.*

**FOTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN DONDE FUERON UBICADOS LOS REDUCTORES EN LAS CALLES:**

***CALLE EL ORO FRENTE A ESCUELA CENTRO ESCOLAR***



***CALLE HONORATO MÁRQUEZ FRENTE A COLEGIO 26 DE NOVIEMBRE***

