

Fecha: 08 - Mayo de 2018

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y TRÁNSITO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y SEÑALÉTICA HORIZONTAL DE ÁREA DE PARQUEO TARIFADO DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA.

Por disposiciones de la máxima autoridad de EMOVTZA, se verifica el mal estado de la señalética vertical en algunas calles del centro de la ciudad de Zaruma, así mismo se realizó una inspección del pintado de la señalética horizontal en espacios de parqueo, líneas azules-particulares-motos, líneas amarillas, espacios reservados públicos, líneas blancas y espacios gratuitos, en las intersecciones de algunas calles del centro, habiendo verificado el pésimo estado se procede a la rectificación y regeneración tanto de la señalética vertical como de la señalética horizontal, verificando el fiel cumplimiento de estas obras que se realizaron por contratación de mano de obra calificada.

Cumplíendose con el arreglo acomodo y ubicación de 31 señaléticas verticales, 44 tramos de señaléticas horizontales - el Pintado de: 2.810 ml (Dos mil ochocientos diez metros lineales) en las calles del centro de Zaruma, entre las que tenemos, líneas azules, amarillas y blancas, seguridad vial necesaria para la ciudad.

CALLE GONZALO PIZARRO SEÑALETICA NO ESTACIONAR ARREGLO ENDEREZADA

ANTES



DESPUES



**CALLE VIA A GUIZHAGÚIÑA INTERSECCIÓN VIA LA SALVACIÓN SEÑALETICA
DESVIO VOLQUETAS ARREGLO CORTE Y REUBICADO LETRERO**

ANTES



DESPUES



**FOTOS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE ZARUMA DONDE SE PINTARON,
ESPACIOS DE PARQUEO MOMENTÁNEO, ESPACIOS RESERVADOS, Y ESPACIOS
GRATUITOS.**





**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PASOS CEBRA
RENOVACIÓN DE ALGUNOS PASOS CEBRAS DETERIORADOS DEL CENTRO DE
LA CIUDAD DE ZARUMA**

